


Ottobre 2019

Dott. Geol. Sara CASTAGNA

EDes Ingegneri Associati P.IVA 10759750010
Via Postumia 49, 10142 Torino Tel. +39 011.0262900 Fax. +39 011.0262902 www.edesconsulting.eu edes@edesconsulting.eu



Valanghe minori

Opere di difesa

Fotointerpretazione

Terreno e archivio

Argine di deviazione

Cuneo di deviazione

Galleria paravalanghe

Rimboschimento

Terreno e archivio

Fotointerpretazione

Fotointerpretazione

Terreno e archivio

Valanghe da fotointerpretazione

Zone pericolose

Fonte SIVA 2012

Fotointerpretazione e archivio

Valanghe con dati associati